AUSRICHTHILFE

SICHTBETONKAPSEL 28 - **208000**
SICHTBETONKAPSEL 10-28 - **208100**
SICHTBETONKAPSEL 20-28 - **208200**

Ab sofort besitzen alle Schalungspfropfen an der Oberseite eine Ausrichthilfe.
Diese besteht aus zwei kleinen Linien/Markierungen.

Werden diese Markierungen beim Aufnageln des Pfropfens auf die Schalung in einer Linie ausgerichtet, sind später auch die Montagelöcher im Abdeckring des DOT 28 für die Sicherungsringzange in derselben Richtung ausgerichtet.



